

THÔNG BÁO

Kết quả khảo sát, làm việc về hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh trên địa bàn huyện Côn Đảo

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 31/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, ngày 10/9/2021, Đoàn khảo sát được thành lập tại Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 31/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện do bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát Phòng điều hành hệ thống camera tại trụ sở Công an huyện, thực địa vị trí lắp đặt 20 camera giám sát giao thông, an ninh trật tự (giai đoạn 1) và các vị trí dự kiến đầu tư lắp đặt bổ sung camera (giai đoạn 2);

Trên cơ sở nội dung làm việc tại phiên họp thứ 4 Thường trực HĐND huyện về kết quả khảo sát hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh trên địa bàn huyện Côn Đảo; Đoàn Khảo sát Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả như sau:

1. Thực trạng thiết bị camera đã lắp đặt và đang sử dụng (giai đoạn 1)

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã lắp đặt 20 camera giám sát giao thông và an ninh trật tự tại các vị trí ngã ba, ngã tư các trục đường chính, các khung điểm đường được đánh giá nguy cơ xảy ra tai nạn, lỗi vi phạm cao. Qua khảo sát tình hình quản lý tại phòng máy tại trụ sở Công an huyện có:

- 14/20 camera hoạt động tương đối ổn định;
- 01 camera tại khu vực gần đồn Công an Côn Sơn (đường vào Bãi Đầm Trầu) không ổn định về đường truyền do mất điện, gió, mưa làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh;
- 01 camera tại khu vực ngã ba Hà Huy Giáp và đường Ba mươi tháng tư (đường đi Bến Đầm, ngã ba gần Sở Muối) vị trí quan sát chưa được hiệu quả như mong muốn;
- 01 camera tại khu vực ngã ba đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Huệ cần vướng camera yếu, hình ảnh giật, lắc, không đạt chất lượng;
- 03 camera khu vực giao lộ đường Phạm Hùng - Trần Phú, Lê Hồng Phong - Trần Phú, Nguyễn Văn Linh – Lê Duẩn (trước karaoke Hải Sơn): tại thời điểm khảo sát không bắt được tín hiệu, nguyên nhân có thể do bị mất tín hiệu đường truyền internet hoặc mất nguồn điện.

2. Kết quả sử dụng của camera giai đoạn 1

a) Số liệu thống kê của Công an huyện

Tính từ thời gian bắt đầu thực hiện khai thác hệ thống camera trong năm 2020 đến hết ngày 31/8/2021 đã xử lý 137 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ban hành 137 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt là 125.400.000 đồng (trong đó: năm 2020, có 62 trường hợp và 08 tháng đầu năm 2021 có 75 trường hợp vi phạm); cụ thể như sau:

- 38 trường hợp vi phạm lỗi đỗ xe tại nơi biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe” và đỗ xe ở hè phố trái quy định của Pháp luật, đỗ xe không sát theo lề đường;

- 42 trường hợp vi phạm lỗi dừng xe tại nơi có biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe”, dừng xe tại phần đường giành cho người đi bộ đi qua đường, dừng xe không sát theo lề đường;

- 28 trường hợp vi phạm lỗi lùi xe nơi đường bộ giao nhau, lùi xe không có tín hiệu báo trước, lùi xe tại nơi có biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe”;

- 21 trường hợp vi phạm lỗi dừng xe ngược chiều lưu thông của làn đường, dừng xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp;

- 04 trường hợp vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;

- 04 trường hợp vi phạm lỗi ô tô tải chở vật liệu nhưng không che phủ hoặc che phủ không kín để rơi vãi.

b) Hiệu quả sử dụng các camera đã lắp đặt giai đoạn 1

- Giúp xử lý tốt các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; theo dõi hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường...trong khoảng 50m từ camera.

- Các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện có nhiều điểm giao lộ, ngã ba, ngã tư nên việc lắp camera đã giúp lực lượng công an giao thông giải quyết nhanh các vụ va chạm, tai nạn,...

- Hỗ trợ công tác điều tra, truy vết nhanh hướng di chuyển của các đối tượng, các hành vi vi phạm an ninh trật tự xã hội.

c) Hạn chế của các camera trong quá trình sử dụng

- Độ phân giải của các mắt camera còn thấp, nhất là vào ban đêm; việc ghi nhận biển số xe từ khoảng cách xa còn chưa hiệu quả. Hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera khi phóng to bị vỡ, không thấy rõ biển số phương tiện vi phạm.

- Tín hiệu internet từ các camera truyền về trung tâm điều hành không ổn định, hình ảnh thường xuyên bị giật, lác, một số vị trí camera thường xuyên mất tín hiệu như camera tại Dốc Ông Tổng,...

- Một số vị trí lắp đặt camera thay đổi so với vị trí ban đầu do sửa chữa nâng cấp đường, thiết kế cần vướng camera yếu, rung lắc trong điều kiện thời tiết xấu, góc đường muốn quan sát (khu vực cổng, đường đi lên di tích Chùa Núi Một) bị khuất so với vị trí dự kiến lắp đặt trước đó (camera tại vị trí ngã ba Hà Huy Giáp và đường Ba mươi tháng tư).

3. Sự cần thiết đầu tư bổ sung hệ thống camera giai đoạn 2

Theo báo cáo, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến lắp đặt 18 vị trí camera; tuy nhiên, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo đã đề xuất Ủy ban nhân dân huyện không lắp đặt 01 camera vị trí đường Cỏ Ống tại Trạm Kiểm lâm Cỏ Ống - Miếu Bà, do tuyến đường này đã được kiểm soát bởi camera ở khu vực gần Đồn Công an Côn Sơn.

Qua khảo sát đối với 17 vị trí dự kiến lắp đặt camera quan sát (giai đoạn 2), Đoàn khảo sát nhận định 17 vị trí dự kiến lắp đặt theo Báo cáo của UBND huyện là phù hợp, đây là các địa điểm trọng yếu, thường xuyên tụ tập đông người, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, mất trật tự an ninh,...

Hệ thống camera giám sát sẽ hỗ trợ đắc lực, thuận lợi cho lực lượng chức năng trong việc theo dõi, kiểm soát, kịp thời phát hiện, truy xét, xử lý những vụ việc vi phạm pháp luật, đặc biệt là về an toàn giao thông, an ninh trật tự một cách chính xác, công khai, minh bạch; tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực của lực lượng tuần tra; đồng thời góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân và các quy định khác của pháp luật.

4. Kiến nghị, đề xuất của Đoàn khảo sát

a) Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

- Chỉ đạo sơ kết việc đầu tư hệ thống các camera giám sát giao thông, an ninh đã lắp đặt trong giai đoạn 1 nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế; kịp thời khắc phục, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng phục vụ cho công tác giám sát, xử lý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

- Đối với lắp đặt camera giai đoạn 2, cần nghiên cứu các tính năng, thông số kỹ thuật,... nhằm hạn chế tối đa những nhược điểm của hệ thống camera giai đoạn 1.

- Nghiên cứu tích hợp chức năng hoặc lắp đặt thêm hệ thống nhận diện biển số xe đối với một số camera theo kiến nghị của Công an huyện.

- Lắp đặt thêm 01 camera quan sát khu vực cổng và đường đi lên di tích Chùa Núi Một, vì khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán, đậu đỗ xe sai quy định.

- Lắp đặt biển báo thông tin “Tuyến đường giám sát, xử phạt bằng camera” hoặc nội dung phù hợp trên một số tuyến đường, điểm lắp camera nhằm cảnh báo,

