


Số: 077/CAH-QLHC-GTTT

Côn Đảo, ngày 6 tháng 9 năm 2020

V/v báo cáo phục vụ Kế hoạch  
khảo sát hệ thống Camera giám  
sát giao thông và an ninh trên địa  
bàn huyện.

Kính gửi : UBND huyện Côn Đảo



Căn cứ Công văn số 3026/UBND-VP của UBND huyện Côn Đảo về việc báo cáo phục vụ Kế hoạch khảo sát hệ thống Camera giám sát giao thông và an ninh trên địa bàn huyện Công an huyện báo cáo nội dung về hệ thống camera đã và đang hoạt động trên địa bàn huyện như sau:

## I. Vị trí hiện đang lắp đặt camera, kết quả và hiệu quả sử dụng

### 1. Vị trí hiện đang lắp đặt camera:

Hiện nay trên địa bàn huyện Côn Đảo đã và đang lắp đặt 20 camera giám sát giao thông và giám sát an ninh trật tự cụ thể tại các vị trí sau:

- (C1) Khu vực đầu cảng Bến Đầm
- (C2) Khu vực ngã ba Hà Huy Giáp- đường Ba mươi tháng tư
- (C3) Khu vực Công An Sơn Miếu
- (C4) Khu vực ngã ba Võ Thị Sáu- Phan Chu Trinh- Huỳnh Thúc Kháng
- (C5) Khu vực Nhà văn hóa khu dân cư số 2
- (C6) Khu vực Cổng nghĩa trang Hàng Dương
- (C7) Khu vực chân dốc Ông Tổng (Ngã ba Phan Chu Trinh- Nguyễn Văn Cừ)
- (C8) Khu vực gần đồn Công an Côn Sơn (đường đi vào bãi Đầm Trầu)
- (C9) Khu vực gần giao lộ Tôn Đức Thắng- Nguyễn Đức Thuận
- (C10) Khu vực đường Song Hành- đường Nguyễn Duy Trinh
- (C11) Khu vực giao lộ đường Phạm Hùng- Đường Trần Phú
- (C12) Khu vực đường Lê Hồng Phong- đường Trần Phú
- (C13) Khu vực đường Tôn Đức Thắng- đường Lê Hồng Phong
- (C14) Khu vực giao lộ Phạm Văn Đồng- đường Võ Thị Sáu
- (C15) Khu vực giao lộ đường Nguyễn Văn Linh- đường Lê Duẩn
- (C16) Khu vực giao lộ đường Phạm Văn Đồng- đường Tô Hiệu
- (C17) Khu vực giao lộ đường Lê Đức Thọ- đường Nguyễn Huệ

- (C18) Khu vực giao lộ đường Phạm Văn Đồng- đường Nguyễn An Ninh
- (C19) Khu vực giao lộ đường Hồ Thanh Tòng- đường Nguyễn Văn Linh
- (C20) Khu vực giao lộ đường Tôn Đức Thắng- đường Nguyễn Huệ.

## **2. Kết quả và hiệu quả sử dụng:**

- Kể từ thời gian bắt đầu thực hiện khai thác hệ thống camera trong năm 2020 đã phát hiện và xử lý 62 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông ra 62 quyết định xử phạt VPHC với số tiền phạt là 67.300.000 (Sáu mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng). Từ đầu năm 2021 đến nay đã xử lý 75 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông ra 75 quyết định xử phạt VPHC với số tiền phạt là 58.100.000 đ( năm mươi tám triệu một trăm nghìn đồng) trong đó các lỗi thường xuyên vi phạm là: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường quy định, ô tô tải chở vật liệu nhưng không che phủ hoặc che phủ không kín để rơi vãi, đổ hoặc dừng xe tại nơi có biển báo “ Cấm dừng và cấm đỗ xe”, lùi xe nơi đường bộ giao nhau.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hệ thống camera lắp đặt hiện nay trên địa bàn huyện góp phần hạn chế các vấn đề phức tạp về trật tự xã hội, góp phần giúp ích cho cơ quan cảnh sát điều tra truy tìm dấu vết, hướng đi chuyên của các đối tượng cũng như các hành vi vi phạm pháp luật.

Hệ thống camera đang sử dụng hiện nay có các ưu điểm và nhược điểm như sau:

### **Ưu điểm:**

- Về việc đảm bảo TTATGT. Hệ thống camera giám sát đặt tại các tuyến đường hiện nay giúp xử lý tốt các trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định, đặc thù các tuyến đường trên địa bàn huyện Côn Đảo là đường có bề rộng nhỏ nên việc hạn chế và xử lý các phương tiện dừng đỗ trái quy định giúp giảm thiểu nguy cơ dẫn đến tắc đường và giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến việc dừng, đỗ xe trái quy định. Bên cạnh đó hệ thống camera giám sát giúp cho công tác giải quyết tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Côn Đảo diễn ra thuận lợi hơn, đặc điểm của đường giao thông trên địa bàn huyện là các giao lộ liên tiếp theo dạng bàn cờ, việc có camera tại các điểm giao lộ, ngã ba ngã tư góp phần giúp cán bộ CSGT giải quyết các vụ va chạm giao thông được thuận lợi hơn. Ngoài ra các vi phạm khác trong lĩnh vực TTATGT cũng được hệ thống phát hiện và lực lượng CSGT xử lý như: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường quy định, ô tô tải chở vật liệu rơi vãi nhưng không che phủ hoặc che phủ không kín để rơi vãi, giúp ghi nhận và xử lý các hành vi buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè...

- Về đảm bảo TTXH. Hệ thống camera lắp đặt hiện nay tại các khu vực phức tạp góp phần hạn chế các vấn đề phức tạp về trật tự xã hội, góp phần giúp ích cho cơ quan cảnh sát điều tra truy tìm dấu vết, hướng đi chuyên của các đối tượng cũng như các hành vi vi phạm pháp luật.

- Bên cạnh việc lắp đặt thêm hệ thống camera để làm nhiệm vụ giám sát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự xã hội hệ thống camera giám sát còn góp phần giúp ích cho cơ quan Công an trong công tác phát hiện và theo dõi đối với các hành vi vi phạm pháp luật khác như trộm cắp tài sản, móc túi...

### **Nhược điểm:**

- Độ phân giải của các mắt camera còn thấp, việc ghi nhận biển số xe từ khoảng cách xa còn khó khăn. Hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera khi phóng to bị vỡ và không thể thấy rõ biển số phương tiện vi phạm. Vào ban đêm các mắt camera gần như không nhìn thấy được biển số phương tiện.

- Hệ thống camera hoạt động không ổn định, đường truyền từ các mắt camera thường xuyên xảy ra hiện tượng giật, lag, hình ảnh truyền về không ổn định, một số vị trí camera thường xuyên bị mất tín hiệu như camera Đốc Ông Tổng, camera Bến Đầm...

- Các cột camera yếu trong điều kiện thời tiết xấu, mùa biển động, gió lớn dẫn đến tình trạng rung lắc mạnh khiến hình ảnh quan sát không đảm bảo.

### **II. Đề xuất**

Để phát huy tối đa công năng của hệ thống camera giám sát trên địa bàn huyện Công an huyện đề xuất các giải pháp cụ thể như sau;

- Đề xuất UBND huyện xem xét lắp đặt thêm camera giám sát tại các khu vực còn thiếu camera (Công an huyện Côn Đảo đã phối hợp cùng Ban quản lý dự án và các ban ngành liên quan khảo sát và có văn bản trình UBND xem xét lắp đặt thêm).

- Hệ thống camera đang hoạt động đề nghị UBND huyện xem xét lắp đặt thêm hệ thống nhận diện biển số cho các camera để đảm bảo việc phát hiện vi phạm ban ngày cũng như ban đêm được thuận lợi hơn.

- Nâng cấp gói đường truyền để hệ thống camera đang hoạt động ổn định, không xảy ra hiện tượng giật, lag, mất tín hiệu.

- Đối với các camera sắp tới lắp đặt đề nghị xem xét lắp đặt các cột trụ có trọng lượng và kích thước phù hợp đảm bảo mùa gió, thời tiết xấu trên địa bàn không xảy ra hiện tượng rung lắc. Khắc phục các cột camera hiện trạng đang bị giật lắc.

- Đối với các camera đã và đang hoạt động đề xuất UBND huyện chỉ đạo ban quản lý dự án xem xét phối hợp với đơn vị lắp đặt để có giải pháp xử lý hình ảnh và video khi trích xuất lại để đảm bảo chất lượng hình ảnh, video để phục vụ công tác xử lý vi phạm và đảm bảo trật tự xã hội được đảm bảo.

- Đối với các camera thường xuyên gặp sự cố về đường truyền, tín hiệu như camera Đốc Ông Tổng, Camera cảng Bến Đầm đề nghị UBND huyện xem xét chỉ đạo khắc phục sửa chữa để đảm bảo công tác của lực lượng Công an.

Trên đây là báo cáo của Công an huyện Côn Đảo về tình hình hoạt động của hệ thống camera trên địa bàn huyện và các giải pháp để phát huy tối đa công năng của hệ thống camera giám sát. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu CAH.

KI TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



Thượng tá Nguyễn Đình Nhật